


EXERCICE: répartition des vis de fixation FOND CAISSE A OUTILS

Le fond est pris en feuillure (voir détail ci-contre). Il est fixé par vissage à la caisse à outils.

Vous devez définir le nombre et la répartition (position) des vis nécessaires pour la fixation du fond dans la feuillure.

Sur la demi-vue de face du fond (vue partielle ci-dessous), Représenter les axes de perçage Ø4 à l'échelle 1.

détail
feuillure



DESSIN
COMPLÉTER

axe de symétrie

288

388

contours FOND CAISSE A OUTILS

contours FOND CAISSE A OUTILS

Nom:.....

classe:.....

Gwénaél RENAUD,
menuiserie Don-Bosco Nice

format A3H

échelle: 1